

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경	사업자등록번호 404-81-14802		
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교	위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 (텍스타일: 432.72m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 12			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-12#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#2	부지경계선②	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#3	부지경계선③	-	
	ds01-12#4	부지경계선④	-	
	ds01-12#5	위생설비 입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#6	음압기공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-12#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일








제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별첨 2]

						
ds01-12#1 부지경계선①	ds01-12#2 부지경계선②	ds01-12#3 부지경계선③	ds01-12#4 부지경계선④	ds01-12#5 위생설비입구	ds01-12#6 음압기공기반출구	ds01-12#7 폐기물반출구

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경	사업자등록번호 404-81-14802		
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교	위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19		
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 석면 (텍스타일: 454.5m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 13			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-13#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#2	부지경계선②	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#6	음압기공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-13#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일








제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-13#1 부지경계선①	ds01-13#2 부지경계선②	ds01-13#3 부지경계선③	ds01-13#4 부지경계선④	ds01-13#5 위생설비입구	ds01-13#6 음압기공기반출구	ds01-13#7 폐기물반출구

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경	사업자등록번호 404-81-14802		
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교	위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19		
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 석면 (텍스타일: 447.45m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 14			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-14#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#3	부지경계선③	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#4	부지경계선④	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#5	위생설비 입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#6	음압기공기반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-14#7	폐기물 반출구	0.004	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일








제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-14#1 부지경계선①	ds01-14#2 부지경계선②	ds01-14#3 부지경계선③	ds01-14#4 부지경계선④	ds01-14#5 위생설비입구	ds01-14#6 음압기공기반출구	ds01-14#7 폐기물반출구

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경	사업자등록번호 404-81-14802		
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교	위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 (텍스타일: 176.31m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 15			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-15#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#2	부지경계선②	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#3	부지경계선③	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#4	부지경계선④	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#6	음압기공기반출구	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-15#7	폐기물 반출구	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일








제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-15#1 부지경계선 ①	ds01-15#2 부지경계선 ②	ds01-15#3 부지경계선 ③	ds01-15#4 부지경계선 ④	ds01-15#5 위생설비입구	ds01-15#6 음압기공기반출구	ds01-15#7 폐기물반출구

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경		사업자등록번호 404-81-14802	
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교		위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교	
	연면적(m ²) m ²		작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19	
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 석면 (m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 16			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-16#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-16#2	부지경계선②	-	
	ds01-16#3	부지경계선③	-	
	ds01-16#4	부지경계선④	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds01-16#5	폐기물 반출구①	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds01-16#6	폐기물 반출구②	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일







제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-16#1 부지경계선①	ds01-16#2 부지경계선②	ds01-16#3 부지경계선③	ds01-16#4 부지경계선④	ds01-16#5 폐기물반출구①	ds01-16#6 폐기물반출구②	

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경		사업자등록번호 404-81-14802	
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교		위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교	
	연면적(m ²) m ²		작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19	
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 석면 (m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 17			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-17#1	부지경계선①	-	
	ds01-17#2	부지경계선②	-	
	ds01-17#3	부지경계선③	-	
	ds01-17#4	폐기물 반출구	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일





제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-17#1 부지경계선①	ds01-17#2 부지경계선②	ds01-17#3 부지경계선③	ds01-17#4 폐기물반출구			

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한) 태경	사업자등록번호 404-81-14802		
	주 소 전북 고창군 고수면 태봉로 221			
건 축 물	건물명 산서중고등학교	위치 장수군 보산로 1852-6산서중고등학교		
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2019.01.08 ~ 2019.01.19		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 (m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757		
	주 소 전북 전주시 완산구 고사평3길 17-6 1호			
측정 일시	2019. 01. 18			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds01-18#1	부지경계선①	-	
	ds01-18#2	부지경계선②	-	
	ds01-18#3	부지경계선③	-	
	ds01-18#4	폐기물 반출구	0.002	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01월 일





제출인

(유한) 태경 (서명 또는 인)

장수군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨 2]

						
ds01-18#1 부지경계선 ①	ds01-18#2 부지경계선 ②	ds01-18#3 부지경계선 ③	ds01-18#4 폐기물반출구			

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전 주-20180599
신고현장	현장명(공사명·작업명) 산서중고 교사동 석면 해체제거공사	전화번호 010-9855-1305
	소재지 장수군 보산로 1852-6 산서중고등학교	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) (유한) 태경	고용노동부 등록번호 718

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2019 년 01 월 일

신고인(석면해체·제거업자) (유한) 태경 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------