

「시설물안전법 제25조(위험표지의 설치 등)」에 따른 중대결함 교량 주민공지

장수군청 건설교통과에서는 교량, 터널을 대상으로 안전점검을 시행하고 있으며, 그 결과 교량 2개소에서 중대결함이 발견되어 「시설물안전법 제25조(위험표지의 설치 등)」에 따라 주민들께 아래와 같이 알려드립니다.

□ 중대결함 시설물 현황

○ 방화1교

- (시설물명) : 방화1교(제3종 교량, 연장 : 42m)
- (안전등급) : D등급
- (위 치) : 전라북도 장수군 변암면 사암리 1296
- (중대결함) : 교량 교대 및 교각의 균열발생(※단, 구조적인 균열은 아님)
 - * 시설물의 사용제한, 사용금지, 철거 등 불필요
- (조치사항) : 정밀안전진단 후 보수·보강 공사 추진('22. 상반기 완료 예정)
- (현장사진)



- (위 치 도)



○ 난평교

- (시설물명) : 난평교(제3종 교량, 연장 : 24m)
- (안전등급) : C등급
- (위 치) : 전라북도 장수군 계남면 화양리 1013-73
- (중대결함) : 교량 교대 · 교각의 균열 발생(※단, 구조적인 균열은 아님)
* 시설물의 사용제한, 사용금지, 철거 등 불필요
- (조치사항) : 보수 · 보강 공사 추진('22. 상반기 완료 예정)
- (현장사진)



- (위 치 도)

